



Keszthely, Kossuth utca 14.



Kossuth utca 14. homlokzat, belső udvar



Déli homlokzat, bejárat



Iroda, málló vakolat



Tetőbeázás károsodása, födém hiba



Hiányzó födém, beszakadt tetőzet



Kézmósó és WC



Tönkrement nyílászárók, málló vakolat