



Keszthely, Vaszary u 7. déli homlokzat



Keszthely, Vaszary u. 7. nyugati homlokzat



A. lépcsőház bejárata



Keleti homlokzat vizesedés folttal



Bejárati ajtó



Előszoba, beépített szekrényel



WC helyiség



Konyha



Fürdőszoba



Kiszoba 1. (kelet)



Kiszoba 2. (nyugat)



Nappali (nyugat)



Kamra



Étkező helyiség



Elhasználódott szerelvények



Vízkárosodás nyomai



Nem hőszigetelő, kezeletlen ablak



Elavult villamoshálózat



Elhasználódott szerelvények



Vízkárosodás nyomai