




Keszthely, Vásár tér 10. lépcsőház



Keszthely, Vásár tér 10. tömbház



Közlekedő, hiányos beépített szekrénnyel



Konyha, tönkrement bútorttal



Hálószoba 1.



Hálószoba 2.



Nappali helyiség



Fürdőszoba



WC helyiség



Loggia, korrodál külső elemek



Tönkrement vezetékek, kibontott falázás



Önálló hőmennyiségmérő